Minera Panamá

Original

Orden de Trabajo: 68901

FIRST QUANTUM MINERALS LTD

Supervisor:

OT Padre: 00068901
Originador: 16642 YALEIKY ESPINOSA

OT fecha creacion: 07/09/2016
OT fecha/hora impresion: 07/09/2016 9:05:29

Detalles del Equipo

Equipo:	GS001 GEP 110-4 OLYMPIAN	Descripcion:	Gen-Set
Serie:	LEN03262	Frente de Trabajo:	202 Mine
Horometro:	9,658.30	Fecha/Hr. Requerida:	00
Tipo de OT:	Corrective Order	Prioridad:	Med

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado: MANTENIMENTO PREVENTIVO
Sistema:

Grupo:
Tecnico: GERMAN SILVA DO

Teller: VIA
Capataz:

Realizado (SI/NO)

Backlog:

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

REVICIO DE AIRE ACONDICIONADO/ KL:66197

ASIGNADO: JUAN SALAZAR / 31/3/2016

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:

Mantenimiento de 300 H.S y Revision de asientos

Trabajo Realizado:

Se cambio Filtro de Aire se cambio aceite de motor y se verifico asientos de motor

Observaciones:

voltaje conecta Regular de Aceite conecta

Nota Se recomienda hacer una inspeccion superior del motor original ya que se mantiene con Repuesto 1:1K

HOROMETRO: 16774.1 Proximo 17079.4

INICIO (fecha/hora) | FINAL (fecha/hora) 12-9-2016

FIRMA: German Silva Do

NOMBRE: Jacinto Atencio

TECNICO LIDER (CAPATAZ)

SUPERVISOR

Minera Panamá

Original

Orden de Trabajo: 68897

FIRST QUANTUM MINERALS LTD

Supervisor:

OT Padre: 00068897
Originador: 16642 YALEIKY ESPINOSA

OT fecha creacion: 07/09/2016
OT fecha/hora impresion: 07/09/2016 9:05:43

Detalles del Equipo

Equipo:	GS028 3412 CAT	Descripcion:	Gen-Set
Serie:	2WJ01985	Frente de Trabajo:	202 Mine
Horometro:		Fecha/Hr. Requerida:	00
Tipo de OT:	Corrective Order	Prioridad:	Med

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado: MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Sistema: Grupo: Teller: VIA
Tecnico: Capataz:

Realizado (SI/NO)

Backlog:

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

REVICIO DE AIRE ACONDICIONADO/ KL:66197

ASIGNADO: JUAN SALAZAR / 31/3/2016

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:

Trabajo Realizado:
*Cambio de aceite 15w40 → 143 Lts
*Reemplazo de filtros de: aceite 2FG91A(2), diesel FF5319(2)
*Verificación del nivel de coolant

Ajuste de voltaje y frecuencia: 480 v, 60 Hz
Presión aceite 79 psi, Temperatura 177 °F, Bateria 27v

Observaciones
*Programar lavado de radiador
*Cambiar balineras del fan hub y correas
*instalar mangueras de vapores de combustión
*Pendiente Cambio de filtros de aire (no hay en stock)
*Pendiente instalar filtro Racor / separador de agua

HOROMETRO: 5,100 hrs Prox. 5,400 hrs

INICIO (fecha/hora)		FINAL (fecha/hora)	
4-9-16	5:00 p.m	4-9-16	7:00 pm

	TECNICO LIDER (CAPATAZ)	SUPERVISOR
FIRMA	Richard Hernández	
NOMBRE	Francisco Ramos	

Minera Panamá

Original

Orden de Trabajo: 68898

FIRST QUANTUM MINERALS LTD

Supervisor:

OT Padre: 00068898
Originador: 16642 YALEIKY ESPINOSA

OT fecha creacion: 07/09/2016
OT fecha/hora impresion: 07/09/2016 9:05:40

Detalles del Equipo

Equipo:	GS048 GP700S/V-A USP&E	Descripcion:	Gen-Set
Serie:	160006	Frente de Trabajo:	204 Port
Horometro:	3,084.00	Fecha/Hr Requerida:	00
Tipo de OT:	Corrective Order	Prioridad:	Med

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado: MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Sistema: Grupo: Teller: VIA

Tecnico: Capataz:

Realizado (SI/NO)

Backlog:

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

REVICIO DE AIRE ACONDICIONADO/ KL:66197

ASIGNADO: JUAN SALAZAR / 31/3/2016

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:

Trabajo Realizado:

Cambio de aceite 15W40 → 48 Lts
Reemplazo de filtros de: aceite 2170 7136 (2) / 2170 7135,
combustible P550529, aire AF 26249.

No hay en stock FS 19735

Observaciones:

Progvamar cambio de tubería flexible del sistema de escape
" lavado de radiador

Se recomienda cambio de balinera del fan hub y correas
para evitar daños en el radiador y aspa

HORÓMETRO: 8,980 hrs Prox. 9,280 hrs

INICIO (fecha/hora): 4-9-16 7:30 pm | FINAL (fecha/hora): 4-9-16 8:30 pm

FIRMA	Francisco Ramos	
NOMBRE	Richard Hernández	
	TECNICO LIDER (CAPATAZ)	SUPERVISOR

Minera Panamá

Original

Orden de Trabajo: 68896

FIRST QUANTUM MINERALS LTD

Supervisor:

OT Padre: 00068896
Originador: 16642 YALEIKY ESPINOSA

OT fecha creacion: 07/09/2016
OT fecha/hora impresion: 07/09/2016 9:05:47

Detalles del Equipo

Equipo:	GS040 GP700S/V-A USP&E	Descripcion:	Gen-Set
Serie:	152547	Frente de Trabajo:	202 Mine
Horometro:	811.20	Fecha/Hr. Requerida:	00
Tipo de OT:	Corrective Order	Prioridad:	Med

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado: MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Sistema: Grupo: Teller: VIA
Tecnico: Capataz

Realizado (SI/NO)

Backlog:

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

REVICIO DE AIRE ACONDICIONADO/ KL:66197

ASIGNADO: JUAN SALAZAR / 31/3/2016

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:

Trabajo Realizado: *Cambio de aceite 15W40 @ 48 Hs
*Reemplazo de filtros de: aceite 2170713G (2) - 2170713S, Combustible P550529, aire AF26249
Instalación de nuevas baterias MF41) (2)

Observaciones: Baterias descargadas
Radiador sucio (programar lavado)
No hay filtro para reemplazar el FS19735

HOROMETRO: 3,459 hrs Prox. 3,759 hrs

INICIO (fecha/hora)	4-9-16 3:15 p.m	FINAL (fecha/hora)	4-9-16 4:20 p.m

FIRMA	Richard Hernández	
NOMBRE	Francisco Ramos	
	TECNICO LIDER (CAPATAZ)	SUPERVISOR

Minera Panamá

Original

Orden de Trabajo: 65052

FIRST QUANTUM MINERALS LTD.

Supervisor: 16635 PEDRO VALENZUELA LOPEZ

OT Padre: 00065052
Originador: 16635 PEDRO VALENZUELA LOPEZ

OT fecha creacion: 14/08/2016
OT fecha/hora impresion: 14/08/2016 7:56:17

Detalles del Equipo

Equipo:	GS125 GEP-35SP11 Olympian	Descripcion:	Gen-Set
Serie:	ALES0000892	Frente de Trabajo:	206 Other location
Horometro:	2,500.60	Fecha/Hr. Requerida:	00
Tipo de OT:	Corrective Order	Prioridad:	Med

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado: fallo
Sistema:

Grupo:
Tecnico: 16948 JOSE GOMEZ

Teller:
Capataz: PEDRO VALENZUELA LOPEZ

Realizado (SI/NO)

Backlog:

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable: El equipo se apaga

Trabajo Realizado: Se procede a diagnosticar el equipo encontrando que el equipo tiene problemas en la bomba electrica no levanta la presion suficiente. Se procede a reemplazarla y mantenimiento del equipo Se prueba el equipo y el mismo queda operativo

Observaciones: RPM: 1857 V: 210
F: 60 Hz
A: 30
Nota: el equipo ya no esta levantando la suficiente Compresion para arrancar

HOROMETRO:	10238.0	Nxt: 10538.0	
INICIO (fecha/hora)		FINAL (fecha/hora)	

FIRMA: Saul Rios, Jose Gomez, Remigio Matus Rodriguez

NOMBRE

TECNICO LIDER (CAPATAZ)

SUPERVISOR